


図-2 葛下川下流部分の現状 清水議員 代表質問



王寺町役場付近左岸



達磨橋付近から上流を望む



平成29年21号台風
溢水箇所 前田橋付近
パラペット構造



平成29年21号台風
溢水箇所葛下樋門付近
パラペット構造